

## **Obnova stromořadí v ul. Dvorská**

Stávající stromy poškozují chodník a ohrožují veřejný prostor. Kořeny poškozují živičný povrch chodníku, čímž způsobují závadu ve schůdnosti, která není odstranitelná bez destruktivního zásahu do kořenů stromů. Pokácené stromy budou nahrazeny úzkokorunnou formou javoru babyka v počtu 15 ks, které jsou odolnější vůči městskému prostředí. Změna druhové skladby náhradní výsadby je zároveň z důvodu nutnosti pravidelného redukování korun původních lip s cílem zachování průjezdního profilu na komunikaci a z důvodu poškozování fasád přilehlých nemovitostí. Jedná se další etapu obnovy tohoto stromořadí spojenou s opravou chodníku. První etapa proběhla v roce 2021 v úseku mezi ulicemi Ovocnářská a Pálenecká. Na výměnu stromořadí bylo vydáno Odborem životního prostředí MM HK povolení ke kácení.